



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	EL JICARO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS ANONAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0129-43	FECHA:	6/09/2024



Contrucción de Galera para la pila.



Instalación de Ventanas Pvc, pintura en muros interiores y exteriores.




Sustitución de malla en muro perimetral.



Sustitución de Lámina



Sustitución de canal y bajadas para agua pluvial.



Reparación de estufa rural.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mariana Ruano Hernández
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

