

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	EL JICARO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OERM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ESPIRITU SANTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0282-42	FECHA:	20/05/2024



Foto 1: sustitución de canal con sus respectivas bajadas de agua



Foto 2: Mantenimiento a puertas e instalación de balcones en el aula No 1




Foto 3: se quitara el piso se rellenará y apelmazara para posterior la instalación del piso nuevo de granito



Foto 4: sustitución de toma corrientes e interruptor




Foto 5: instalación de balcones en el aula No. 2 y mantenimiento a porton de entrada principal de la escuela



Foto 6: Mantenimiento a baranda metalica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEP

Firma y Selló Director Centro Educativo Público