

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	EL JICARO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ROSALIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0518-42	FECHA:	20/05/2024



Foto 1: Mantenimiento a paredes con lo que es repello y cernido




Foto 2: Instalación de plafoneras, bombillas y toma corrientes en la escuela



Foto 3: Construcción de muro perimetral, e instalación de porton con su respectiva chapa yale, así mismo el repello y cernido del interior y exterior de la pared de enfrente.



Foto 4: instalación de estructura metalica y deposito de agua con sus accesorios, así mismo la galera en el patio con su respectiva estructura metalica y lamina troquelada.




Foto 5: reparación de cableado eléctrico y Sustitución de ducto eléctrico + accesorios, así mismo mantenimiento a balcones lijados y pintados



Foto 6: Mantenimiento a dos sanitarios con sus respectivos accesorios, y instalación de una pila de dos lavaderos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público