



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	EL JICARO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ARENERA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0808-42	FECHA:	20/05/2024



Foto 1: construcción de galera y torta de concreto



Foto 2: Complemento de galera en baños y sustitución de pila



Foto 3: construcción de pozo de absorción



Foto 4: pintura general de muros interiores y exteriores




Foto 5: mantenimiento de sus 4 puertas



Foto 6: construcción de torta de concreto en el area de recreación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público