



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |   |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO:               | El Progreso                 | MUNICIPIO:                     | Sansare                                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío San José El Pino, Aldea El Juez |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 02-06-0002-43               | FECHA:                         | 23/09/2024                              |



Foto 1: colocación de ventanas de PVC en modulo 1 y 2 ✓



Foto 2: Mejoramiento de Instalaciones potables y colocacion de lavamanos nuevos ✓



Foto 3: fabricación de pedestal metalico para colocación de tinacos ✓



Foto 4: mejoramiento de instalaciones potables y pila nueva. ✓



Foto 5: mejoramiento e instalación de porton Principal ✓




Foto 6: mejoramiento de cimentación del patio más construcción de ingresos por medio de gradas y rampas y pasamanos. ✓

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPHRE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

