



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sansare
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB d Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Juez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0007-45	FECHA:	6/09/2024



Foto 1: El portón de la entrada principal presenta daños en la chapa y en la lamina.



Foto 2: Los servicios sanitarios presentan daños en sus accesorios



Foto 3: Los lavamanos presentan daños en sus accesorios




Foto 4: Los portones interiores de las aulas necesitan mantenimiento




Foto 5: La pila esta en malas condiciones necesita ser reemplazada.




Foto 6: El depósito de agua necesita ser reemplazado e implementar una base fija de metal con columnas de concreto donde colocarlo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

