



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sansare
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Corral Viejo, Finca Cruz	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Corral Viejo, Finca Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06- 0011- 43	FECHA:	20/05/2024




Sustitución de lamina normal por lamina troquelada alusin calibre # 26.



Desmontaje de lamina y estructura



Loza de patio espesor de 10 cm, de 57 mtros 2.




Suministro e instalación de ventana.


Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y reemplazar el número de hojas.


 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
 ESTACION JALAPA
 SANSARE, EL PROGRESO

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia


 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
 CORRAL VIEJO
 DIRECCION
 SANSARE, EL PROGRESO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público