



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión:

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	El Progreso.	MUNICIPIO:	Sansare
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Corral Viejo, Finca Cruz	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Corral Viejo, Finca Cruz.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0011-43	FECHA:	31/07/2024



Sustitución de lamina normal por lamina troquelada alusin calibre # 26.



Desmontaje de lamina y estructura.



Loza de patio espesor de 10 Cm, de 57 metros 2.



Sustitución e instalacion de ventana.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

