| SITUACIÓN DEFICIENC | CIAS DETERMINADAS PREVIO | DURANTE | X POSTERIOR |
|--|--|--|--|
| DEPARTAMENTO: | El Progreso | MUNICIPIO: | Sansare |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Instituto Nacional de Educación Diversificada, Jornada Vespertina | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Poza Verde |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 02-06-0018-46 | FECHA: | 7/7/2024 |
| | | | |
| Foto1: levantado de paredes de pila. | | Foto 2: fundición | columnas y lavaderos de la pila. |
| | | | |
| Foto 3: colocación | de poliducto para instalación de cableado eléctrico por aula. | Foto 4: instalación | n de lámparas tipo listón en cada salón de clases. |
| Foto 5: fundición de | cimiento y levantado de muro perimetral. | Foto 6: fundición de la altura del mu | de columnas con tubo para colación de malla para extensión uro perimetral. |
| Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adualizar el número de hojas. | | | |
| Qu | ORGANIZADOM OR PADRES DE FAMILIA S Firma y sello del Presidente de la OPF | Quein | Firma y Sello Director Centro Educativo Público |