

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EOUM Santiago Rivas Marroquin	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO PUEBLO ABAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0133-42	FECHA:	26/2/2024




Foto 1: sustitucion del cableado electrico



Foto 2:



3: Reparacion de losa



Foto 4: Cubierta de lamina estructura con ventilacion cambio de caída de agua



foto 5: reparacion de losa



foto 6: No se cuenta con sistema electrico en las instalaciones, algunas areas hay en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la ODP

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público