



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sansare
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EOUM Santiago Rivas Marroquín	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO PUEBLO ABAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0133-42	FECHA:	5/07/2024



Foto 1: Finalización del Renglón de trabajo, Estructura de Techo.



Foto 2: Finalización del Renglón de trabajo, Loza de Patio.



Foto 3: Finalización del renglón de trabajo del Sistema Eléctrico.



Foto 3: Mejoramiento del Sistema Eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--