



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12:
Versión 1

Ministerio de Educación
PERU

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	Sansare
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta CORONEL RAYMUNDO MARROQUIN HERNANDEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS CERRITOS, Sansare
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0136-43	FECHA:	20 de Mayo de 2024



Foto 1: Sustitución de piso de torta de concreto a piso cerámico



Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto a piso cerámico



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto a piso cerámico



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto a piso cerámico



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto a piso cerámico




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

