



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, "CORONEL RAYMUNDO MARROQUÍN HERNÁNDEZ"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS CERRITOS, SANSARE, EL PROGRESO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0136-43	FECHA:	30 DE JULIO DE 2024



Foto 1: Sustituyendo el piso de torta de concreto a piso cerámico.




Foto 2: Sustituyendo el piso de torta de concreto a piso cerámico.



Foto 3: Sustituyendo el piso de torta de concreto a piso cerámico.



Foto 4: Sustituyendo el piso de torta de concreto a piso cerámico.



Foto 5: Sustituyendo el piso de torta de concreto a piso cerámico.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OEA

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público