



Ministerio de Educación
O. U. T. E. M. S. I. C.

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, "CORONEL RAYMUNDO MARROQUÍN HERNÁNDEZ"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS CERRITOS, SANSARE, EL PROGRESO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0136-43	FECHA:	08 DE AGOSTO DE 2024



Foto 1: Terminado colocación de piso cerámico.



Foto 2: Terminado colocación de piso cerámico.



Foto 3: Terminado colocación de piso cerámico.




Foto 4: Terminado colocación de piso cerámico.




Foto 5: Terminado colocación de piso cerámico.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público