



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sansare
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Cabezas, Sansare, El Progreso.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0137-43	FECHA:	23 de Julio de 2024.




Foto 1: Se observa que proceden a retirar la lámina que está oxidada y en mal estado, para cambiarla por nueva.



Foto 2: Proceden a lijar, pintar y reparar la estructura metálica.



Foto 3: Se observa que inician a zanjar para empezar a levantar el muro perimetral faltante.



Foto 4: Se observa que dan inicio a levantar el muro perimetral de la parte de atrás de la escuela.



Foto 5: Se observa que proceden al remozamiento de los servicios sanitarios, cambio de piso de granito, cambio de tazas, repello, cambio de techo y estructura.



Foto 6: Se observa que dieron mantenimiento a las puertas de los sanitarios, repello y cambio de pila.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

