



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS CABEZAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0137-43	FECHA:	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: CAMBIO DEL TECHO EN MAL ESTADO PARA DOS AULAS Y PASILLO, Y PUESTA DE CANALES.



Foto 2: CONTINUACIÓN DE MURO PERIMETRAL HASTA TERMINAR EL ÁREA DE LA ESCUELA.



Foto 3: CONTINUACIÓN DE MURO PERIMETRAL HASTA TERMINAR EL ÁREA DE LA ESCUELA.



Foto 4: Remozamiento de baños, cambio de piso, techo, estructura, repello y azulejo.



Foto 5: Remozamiento de baños, cambio de piso, techo, estructura, repello y azulejo.



Foto 6: Remozamiento de baños, cambio de piso, techo, estructura, repello y azulejo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Maria A. Portillo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

