

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JUEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0138-43	FECHA:	9/08/2024



Estufa Rura terminada



loza de patio y puerta de cocina



Instalación de pila en cocina



Techado de cisterna




Instalación de techo en lavamanos y colocación de lavamanos



instalación de ventana en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. (Se agregaron 2 hojas.)


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

