



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN FELIPE LA TABLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0140-43	FECHA:	23/09/2024



Foto 1: Remozamiento de muro de cocina, repello y cernido de muro en toda la cocina ✓



Foto 2: sustitucion de puerta y cambio de cubierta de lamina en cocina ✓



Foto 3: Reparacion de muro perimetral con 3 hiladas de block , mayo y tubo galvanizado con soleras y columnas ✓



Foto 4: Reparacion de losa de patio con 10 cm de espesor ✓

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

