



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sansare
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Estación Jalapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0141-43	FECHA:	20/05/2024




3. Cambio de cubierta de lamina y estructura de metal y pintura en muros interior y extiror de aula



2. Balcones : sustitución de balcones



3. Puertas de metal :mantenimiento de estructura .



4. Reparación de cocina : sustitución de estufa rural completa.



5. Muro perimetral : Sustitución de maya Galvanizada



6. Deposito de agua : implementacion de pileta de agua .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPR  
**CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA**  
ESTACION JALAPA  
SANSARE EL PROGRESO

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
**DIRECCION**  
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
ESTACION JALAPA  
SANSARE EL PROGRESO