



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sansare
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Estación Jalapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0141-43	FECHA:	11\07\2024



1. Cambio de cubierta de lámina y estructura de metal y pintura en muros .



2. Balcones: sustitucion de balcones .



3. Puertas de metal: mantenimiento de estructura .



4.Reparación de cocina : sustitucion de estufa rural completa.



7.Muro perimetral: sustitucion de maya Galvanizada .



6. Deposito de agua :implementacion de pileta de agua .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPFE, EL PROGRESO

  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público.



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR




DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sansare
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Estación Jalapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0141-43	FECHA:	11\07\2024



7. Piso sustitución de piso de torta por piso cerámico



8. Pintura de muro interior y exterior.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPE. EL PROGRESO

  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público