



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-1
Versión

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sansare
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Estación Jalapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0141-43	FECHA:	26\08\2024




1. Cambio de cubierta de lámina y estructura de metal y pintura en muros interior y exterior de aula.



2. Balcones: sustitución de balcones



3. Puertas de metal: mantenimiento de estructura .



4. Reparación de cocina: sustitución de estufa rural completa .



5. Muro perimetral: sustitución de maya galvanizada.



6. Deposito de agua : Implementación de pileta de agua .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Version


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sansare
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Estación Jalapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0141-43	FECHA:	26\08\2024



7.Piso: sustitucion de piso de torta por piso ceramico




8.Pintura: pintura de muro interior y exterior



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPA



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
