

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA TRINIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0142-43	FECHA:	29/08/2024



Foto 1: se observa que la estufa, la chimenea estan deterioradas la plancha necesita cambio agrandar el polleton.



Foto 2: se observa que la ventana esta en mal estado ya no corre la ventana movible tiene vidrios quebrados se encierra mucho el humo al cocinar tambien la entrada a la cocina esta rajada la torta.



Foto 3: se puede apreciar el piso exterior del corredor del modulo uno de la misma manera esta el piso de tres aulas de este mismo modulo.




Foto 4: Introducción de agua entubada a los servicios sanitarios el tinaco ya se tiene tuberia no tiene aun.



Foto 5: se cuenta con el deposito del agua pero le hace falta los accesorios pvc para que los baños ya cuenten con agua.



Foto 6: en este modulo se observa la marca del agua donde se ha filtrado a las tres aulas siendo necesari la banqueta para evitar la filtración del agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el numero de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la O.P.F.

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LA TRINIDAD	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA TRINIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0142-43	FECHA:	29/08/2024



Foto1: se observa parte d elas areas que se se necesita pintar dejar bonito el establecimiento.



Foto 2: esta es area de la cocina y aula de primero del motulo 1 se deterioro necesita remozar el concreto porque se separo de las paredes.



Foto 3: en el modulo 3 se tienen aunas sin bombillas hay aulas que son oscuras.

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la CPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

