



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sansare
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Rio Grande Abajo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0145-43	FECHA:	23/09/2024



Foto1: El techo esta deteriorado, de mas de 40 años de uso, la lamina cuenta con corrosion




En esta fotografia se puede apreciar, el deterioro de la madera.



esta es la parte frontal de dos modulos con madera en mal estado, como asi también la lámina



Esta es el area de cocina, donde se puede ver el estado del techo como asi la altura que es demasiado baja.



En esta fotografia se ve como queda el tapial, casi a rasel de viviendas vecinas, por el nivel del suelo, eso permite el ingreso de aves de corral, o cualquier animal.




Foto 6: En esta fotografia se puede identificar el mal estado de los baños que al pasar del tiempo se han deteriorado, principalmente las puertas necesitan un cambio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la DFF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

