



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sansare
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Aguaje
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0146-43	FECHA:	25/09/2024



Foto 1: Remozamiento de muro de perimtral de block



Foto 2: Remozamiento de muro perimetral de block



Foto 3: Sustitucion de baños y puertas de baños. Suministro e instalacion de base de metal para colocacion de rotoplas



Foto 4: Sustitucion de pila por pila concreto de un lavadero capacidad de 5 toneles aproximadamente



Foto 5: Colocacion de alambre razon en el muro perimtral para seguridad



Foto 6: Matenimiento de porton lijado pintado y soldadura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Micaela Romero Diaz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

