



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO: | El Progresp | MUNICIPIO: | Sansare |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial De Párvulos anexa a EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea La Montañita |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 02-06-0147-42 | FECHA: | 30/08/2024 |




Foto1: frente del establecimiento se necesita cambiar canal, bajadas de agua, pintar paredes y balcones



Foto 2: ventanas del aula estan dañadas



Foto 3: se necesitan puertas en los estantes de la cocina



Foto 4: parte de atrás de la escuela se necesita remodelar





Foto 5: La chimenea de la plancha se necesita cambiar



Foto 6: debajo de las gradas se le colocara puerta y se tapara para guardar los utencilios de limpieza

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OBF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

