

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1  
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAMONTAÑITA, SANSARE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0147-43	FECHA:	22 DE FEBRERO DE 2024



Foto1: mantenimiento de balcones (limpieza y pintura)



Foto 2: reparacion de muro perimetral (cambio de Maya)




Foto 3: sustitución de balcones



Foto 4: mantenimiento de ventanas




Foto 5: reparación de portón 1 (gradas)



Foto 6: reparación de portón 2 (entrada de rampa)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*G. P. Smit*



Firma y sello del Presidente de la OPF

*Eduardo...*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12:  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G O B E R N O

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA MONTAÑITA, SANSARE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0147-43	FECHA:	22 DE FEBRERO DE 2024



Foto 7: reparación de ventanas



Foto 8: sustitución de techo



Foto 9: reparación de muro perimetral



Foto 10: Reemplazo de de ventanas de metal por ventana de bandera

Foto

Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*G. P. Smit...*



Firma y sello del Presidente de la OPF

*Eduardo...*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público