

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA POZA VERDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0148-42	FECHA:	31/07/2024



foto 1: suatitucion de estufa rural completa.



foto 2: sustitucion de baños y lava manos



foto 3: sustitucion de piso ceramico modulo 2



foto 4: sustitucion de porton



Foto 5: Inicio de instalación de ventanas



foto 6: suministro de raizon de seguridad

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA POZA VERDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0148-42	FECHA:	31/07/2024



foto 7: Suministros de Balcones



foto 8: suministro de ventana



foto 9: muro de mamposteria en patio de juegos



foto 10: demolicion de pileta existente



foto 11: pintura de interiores del centro educativo



foto 12: pintura de muro exterior del centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del COP  


Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
