



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-1
Versión

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Maria Isabel Reyes Zapata	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Pueblo arriba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0149-43	FECHA:	3/06/2024



Foto 1: Cambio de techo y estructura de madera por metal. Sustitucion de Estufa Rural completa y sustitucion de Pila con dos lavaderos



Sustitucion de Puerta de metal



foto 3: susittucion de estufa rural completa




foto 4: sustitucion de puertas de Sanitarios y sustitucion de rotoplas




foto 5: Sustitucion de baños

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la DEFAMILIA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

