



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TRUJILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0150-43	FECHA:	6/09/2024



Sustitucion de de puerta de cocina



Susitucion de Puertas de baños



Suministro e instalacion de ventanas PVC



Mantenimiento de balcones en aulas



Matenimientos de ventanas de cocina



Suministro de instalcion de puertas en aulas direccion y bodega

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Claudia Maria Lopez Hernandez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TRUJILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0150-43	FECHA:	6/09/2024



Reparacion de gradas de la entreda principal de la escuela



Suministro e intalacion de porton de entrada principal



Matenimientos de ventanas de cocina

Empty space for additional information or notes.

Empty space for additional information or notes.

Empty space for additional information or notes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Claudia Maria Lopez Hernandez
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

