

**SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

HOJA 1 DE

Licenciado (a)  
Carlos Roberto Chavez Mejia  
Dirección Departamental de Educación de El Progreso

Su Despacho

Estimado(a) Licenciado(a): Carlos Roberto Chavez Mejia

Respetuosamente me dirijo a usted, para solicitar que con base en el Acuerdo Ministerial número 1059-2018, por medio del cual se crea el Programa de Apoyo "Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos", se sirva realizar las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes, a efecto sea autorizado el mantenimiento del Edificio Escolar Público, según la información que se detalla a continuación:

**CENTRO EDUCATIVO PÚBLICO A SER ATENDIDO**

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sansare
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Caserio El Puente	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Puente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0151-43	FECHA:	21/03/2024
NOMBRE DE DIRECTOR:	Luis Fernando Gudiel Espinoza	NÚMERO DE TELÉFONO	55781012


**DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE TRABAJOS**

No.	* RENGLONES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	SUBTOTAL Q.
1	Sustitucion de techo de madera por cubierta metalica con lamina troquelada calicre 26 , tijeras de tubo cuadrado 2x4 chapa 16 , constaneras porta lamina de 2x3 chapa 16 y capote de lamina calibre 26.	M2	207	Q150.52	Q31,158.10
4	Sustitucion de ventanas de metal , por ventanas de metal de vidrio corredizas de 1.80 x 1 mt	Unidad	10	Q1,800.00	Q18,000.00
5	Sustitucion de puertas de metal de baños de 2x0.85 mt	Unidad	3	Q 1, 500.00	Q4,500.00
6	Sustitucion de puerta de metal de bodega de 2.20 x 0.96 con chapa Yale	Unidad	1	Q2,000.00	Q2,000.00
7	Mano de obra de desmontaje y montaje de techo				Q19,341.90
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
<b>TOTAL Q.</b>					<b>75,000.00</b>

Se hace constar que el Centro Educativo Público no se encuentra intervenido actualmente, ni recientemente con recursos financieros provenientes de financiamiento externo, Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, Fondo de Desarrollo Social -FODES-, Organizaciones no Gubernamentales -ONG-, Municipalidades.




USO EXCLUSIVO DIEDUC




\*Los Renglones de trabajo para el mantenimiento, son los establecidos en el instructivo PRA-INS-20 "Transferencias Corrientes a OPF para el Programa de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos".


**CROQUIS O BOSQUEJO DEL ESTABLECIMIENTO Y ÁREAS A INTERVENIR**

Centro Educativo Público a ser atendido por la modalidad OPF

**ASPECTOS GENERALES:**

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sansare
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Caserío El Puente	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Puente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0151-43		

**BOSQUEJO**



  firma y Sello del Presidente de la OPF	  firma y Sello del Director del Centro Educativo Público
--	---



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sansare
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Caserio El Puente	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Puente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0151-43	FECHA:	21/02/2024



Foto 1: Aca podemos ver que se necesita el cambio de ventanas y reparacion de balcones



Foto 2: Ac a podemos ver que la madera ya no sirve y la lamina esta muy danada




Foto 3: Podemos ver que las laminas ya se desprendieron de la madera



Foto 4: Las paredes de las aulas por dentro necesitan repello por los augeron que poseen



Foto 5: Las paredes necesitan repello



Foto 6: La puerta necesita ser reconstruida por completo y cambiar 3 chapas de las de mas puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

