

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO EL PUENTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PUENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0151-43	FECHA:	7/06/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE VENTANAS DE METAL POR VENTANAS CORREDIZAS EN AULAS



Foto 2: VENTANAS CORREDIZAS EN AULAS



Foto 3: SE CAMBIO PUERTA METÁLICA EN BODEGA



Foto 4: SE SUSTITUYÓ TECHO DE MADERA POR ESTRUCTURA METÁLICA Y LAMINA TROQUELADA

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público