



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                   |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | El Progreso                 | MUNICIPIO:                     | Sansare           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío El Puente |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 02-06-0151-53               | FECHA:                         | 13/06/2024        |



Foto 1: El techo ya cambiado en su totalidad.



Foto 2: Se cambio las tres puertas de los banos .



Foto 3: Puerta de bodega



Foto 4: Cambio de ventanas ya instaladas las nuevas



Foto 5: ventanas nuevas y techo



Foto 6: Concluido el remozamiento de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

