



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS ARITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0152-43	FECHA:	23/09/2024



Foto1: Instalacion de piso de granito ✓



Foto 2: Suministro e instalacion de ventanas pvc en 4 aulas direccion y aula de parvulos ✓




Foto 3: Colocacion de azulejo a tanque de agua



Foto 4: Instalacion de canales y bajadas de agua ✓



Foto 5: Sustuticion de letrinas por letrinas de fibra de vidrio ✓



Foto 6: Reparacion de maya y losa de patio en callejon ✓

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

