



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA BARBARA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0225-43	FECHA:	23/09/2024



Foto1: Colocacion de piso de granito ✓



Foto 2: Colocacion de piso de granito ✓



Foto 3: Colocacion de canales y bajadas de agua ✓



Foto 4: Reparacion de Losa de Patio ✓



Foto 5: Suministro e instalacion de ventanas de pvc ✓




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público