



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO PUEBLO ABAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0243-45	FECHA:	6/09/2024




Sustitucion de cubierta de lamina por lamina troquelada calibre # 26



Mantenimiento a la estructura




Reparacion del cableado electrico y sustitucion de accesorios de luz, focos tomacorrientes e interruptores



Reparacion del esenario de usos multiples



Cambio de chapas de 6 puertas



Mantenimientos a 12 balcones lijado cepillado y aplicacion de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público