







REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	EL PROGRESO	MUNICIPIO	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EOUM "MARIA ISABEL REYES ZAPATA DE MARTÍNEZ"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	PUEBLO ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	02-06-0286-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	15/07/2024
			
Foto 1: En el establecimiento Educativo		Foto 2: En el establecimiento Educativo	
			
Foto 3: Mantenimiento de Estructura y cambio de lámina		Foto 4: Mantenimiento de Estructura y cambio de lámina	
			
Foto 5: Mantenimiento de Estructura y cambio de lámina		Foto 6: Mantenimiento de Estructura y cambio de lámina	


[Firma]
Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



[Firma] Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Firma, Sello y No. Colegiado del Colegiado de Ingenieros del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	EL PROGRESO	MUNICIPIO	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EOUM "MARIA ISABEL REYES ZAPATA DE MARTÍNEZ"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	PUEBLO ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	02-06-0286-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	15/07/2024
			
Foto 7: Instalación de ventanas tipo PVC		Foto 8: Instalación de ventanas tipo PVC	
			
Foto 9: Instalación de Azulejo en Sanitarios		Foto 10: Instalación Inodoro con accesorios	
			
Foto 11: Instalación de lámina y mantenimiento de estructura		Foto 12: Instalación de lámina y mantenimiento de estructura	


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Calidad
Julio Enrique Rodríguez Peña
 Ingeniero Civil
 Colegiado 5,694