





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM CORONEL RAYMUNDO MARROQUIN HERNANDEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS CERRITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0421-42	FECHA:	6/09/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

   
Firma y sello del Presidente de la OPF

   
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
G O B E R N O

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM CORONEL RAYMUNDO MARROQUIN HERNANDEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS CERRITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0421-42	FECHA:	6/09/2024




SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL



Implementacion de muro de block para baño de niños, terraza en techo de baño y cernido de paredes



Losa de patio en la entrada principal



Techado en parte trasera del establecimiento

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público