## Ministeria de Esturacióa

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

- 100					
nisterio de Educación 2 u o 1 e m o 1 a	г				
TUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS	PREVIO	x	DURANTE	POSTERIOR	

	THE TOTAL	DORANTE	POSTERIOR	
DEPARTAMENTO: El Progreso		MUNICIPIO:	SANSARE	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RIO GRANDE ABAJO	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0450-42	FECHA:	5/20/2024	



FOTO 1: LOSA DE PATIO 8 CM DE ESPESOS



FOTO: PINTURA EN AULAS INTERIOR Y EXTERIOR



FOTO: PINTURA EN MURO PERIMETRAL



FOTO 4: SUSTITUCION E INTALACION DE PORTON



FOTO 5: SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL



FOTO 6: SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO EN COCINA Y SUMINISTROS E INSTALACION DE ESTUFA RURAL COMPLETA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Dailin Yarceni RaFael 2

Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO ES DE PADRES DE S

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Público Problem