



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sansare
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío, Los Cedros	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío, Los Cedros
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0451-43	FECHA:	31 de julio de 2024



Foto 1: Instalación de los sanitarios y plancha de concreto en el interior.



Foto 2: Instalación de plancha de cocina y construcción de mesas tipo desayunador



Foto 3: Instalación de malla perimetral



Foto 4: Simiento de columnas para la instalación del para instalar en portón.




Foto 5: Retro de vidrio, pintado y cepillado en los bordes de las ventanas



Foto 6: Proceso de limpieza para la pintura en las paredes de la Institución.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sansare
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío, Los Cedros.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío, Los Cedros
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0451-43	FECHA:	31 de julio de 2024



Foto 1: Pocos de pegado del piso cerámico antideslizante.



Foto 2: Cambio de pileta por una nueva




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

