## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

ESTABLECIMIENTO:

PREVIO SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS DURANTE POSTERIOR

ESTABLECIMIENTO:

DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: El Progreso Sansare NOMBRE DEL DIRECCIÓN DEL Escuela Oficial Rural Mixta, Caserio, Los Cedros Caserio, Los Cedros

CÓDIGO DEL 02-06-0451-43 FECHA: 16 de septiembre de 2024 **ESTABLECIMIENTO** 



to: finalización de los sanitarios, instalación de los mismos, lava manos, tuberios y plancha de concreto.



Foto 2: Finalización de cocina, plancha, chimenea y mesas tipo desayunador.



Foto 3: finalización de la instalación de malla perimetral



Foto 4: Finalización del portón y techo del mismo




Foto 5: finalización de los ventanales, pintura a los marcos y sepillado en las vidrios del mismo



Foto 6: finalización del pintado de las paredes de la institución

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adic



## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123 Versión 1

Montania de Educación O de 1 de mail de SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR X			
DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sansare
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserio, Los Cedros.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio, Los Cedros
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0451-43	FECHA:	16 de septiembre de 2024
S SOM AS Cartes	puesta de piso ceràmico antideslizante	Fato 2: cambio de	e pileta nueva
	•		
Foto 3:		Foto 4:	
Foto 5:	rio se pueden agregar hojas adiciona es victual en cumero de hoj	Foto 6:	
Sperredon, or es necess	Firma y sello del Presidente de la OPF, EL NO		DIRECCION  Firma y Sello Director Conflict Edegativo Priblico