

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sansare
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Felipe La Tabla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0468-42	FECHA:	3/05/2024



Foto1: Restauración del Techo dañado.



Foto 2: Mejoramiento del sistema eléctrico



Foto 3: Mantenimiento del sistema eléctrico.



Foto 4: Instalación de puerta principal



Foto 5: Desinstalación de malla dañada



Foto 6: Fabricación e instalación de Baranda

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN FELIPE LA TABLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0468-42	FECHA:	3/05/2024



Foto1: Sanjeado para muro de contención



Foto 2: Cimentación del muro de contención



Foto 3: Mejoramiento de puertas lijado y pintado.



Foto 4: Restauración del techo dañado



Foto 5: Restauración del techo dañado



Foto 6: Restauración de techo dañado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, adjuntando el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

