

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sansare
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Estación Jalapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0521-42	FECHA:	11/7/2024



Foto 1: sustitución de lamina normal por lamina troquelada alusin calibre #26



Foto 2: suministro e instalación de ventanas



Foto 3: sustitución de piso de torta por piso ceramico



Foto 4: mantenimiento de puerta




Foto 5: sustitución de inodoros



Foto 6: sustitución de canales de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar Fotos, Videos y Audios (máximo 10) número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sansare
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Estación Jalapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0521-42	FECHA:	11/7/2024



Foto 7: mantenimiento a puertas lijado y aplicación de pintura, lijado y pintado de estructura de baños



Foto 8: reparación de drenajes de aguas negras




Foto 9: Sustitución de rotoplas y sustitución de base de metal por metal



Foto 10: pintura a la estructura del techo



Foto 11: Cernido a pared de la parte trcera del aula



Foto 12: pintura de muro interior y exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales indicando el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF PROGRESO</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---