

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sansare
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Estación Jalapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0521-42	FECHA:	26-08-2024



Foto 1: sustitución de lamina normal por lamina troquelada alusin calibre #26



Foto 2: suministros e instalación de ventanas



Foto 3: sustitución de piso de torta por piso ceramico



Foto 4: mantenimiento de puerta



Foto 5: sustitución de inodoros




Foto 6: sustitución de canales de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sansare
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Estación Jalapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0521-42	FECHA:	26-08-2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público