



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G O B E R N O

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sansare
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Puente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0523-42	FECHA:	24/05/2024



Foto 1: Se preparo el terreno para la colocacion de la primera fila de gabiones .



Foto 2: Se procedio a recibir los 60 gabiones .



Foto 3: Se observa los gabiones .



Foto 4: Se llenan los gabiones con piedra de rio .



Foto 5: Se llena la primera fila de Gabiones



Foto 6: colocacion de gabiones con respectiva malla .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y finalizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público