



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GOBIERNO DEL PERÚ

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sansare
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Puente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0523-42	FECHA:	13/06/2024



Foto 1: Se complementa la segunda fila de gabiones



Foto 2: Llenado de gabiones .



Foto 3: Se observa los gabiones .



Foto 4: Se llenan los gabiones con piedra de río y se concluye .



Foto 5: Gabiones



Foto 6: colocacion de gabiones en su tercer fila.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

