



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO:               | EL PROGRESO                 | MUNICIPIO:                     | SANARATE       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COLONIA SONORO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 02-07-0006-42               | FECHA:                         | 30/07/2024     |




Foto 1: Colocacion de ventana pvc



Foto 2: Instalacion de piso



Foto 3: Cambio del sistema electrico



Foto 4: Elaboracion de banqueta de mamposteria



Foto 5: muro perimetral de piedra



Foto 6: Instalacion del tanque de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

