



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Conacastón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0007-45	FECHA:	3/06/2024



Foto 1: Se necesita reparar el muro perimetral ya que personas ajenas lo han dañado



Foto 2: se necesita instalar base para colocar rotoplas de 10 toneles



Foto 3: Se necesita ampliar el muro perimetral ya que hay una parte que es del vecino



Foto 4: muro que pertenece al vecino.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

