



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED MECANICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CAMPO CAMINOS ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0008-46	FECHA:	6/09/2024



Foto 1: Debido al deterioro del taller de mecanicos se necesita sustituir la madera por estructura de metal



Foto 2: Derivado del deterioro de la lamina se necesita cambiar por lamina troquelada



Foto 3: Se instalaran ventanas en parte frontal



Foto 4: Se necesita instalar ventanas



Foto 5: Se elaborara torta de concreto para evitar el lodo en tiempo de lluvia

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

