

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED COMPUTACION	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CAMPO CAMINOS ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0009-46	FECHA:	6/09/2024



Foto 1: Se aplicara repello en pared para colocar el logo del establecimiento



Foto 2: Se necesita reparar el porton de ingreso



Foto 3: Se elaborara una banqueta para que los estudiantes tengan donde sentarse a la hora del recreo



Foto 4: Se aplicara pintura en muros interior y exterior de todo el centro educativo




Foto 5: Se elaborara torta de concreto para evitar el lodo en tiempo de lluvia



Foto 6: Se intalara drenaje ya que no se cuenta con ello

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juana Perez
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

