



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Eel progreso	MUNICIPIO:	sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBT. Aldea San Rafael	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea San Rafael, Sanarate, El Progreso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0013-45	FECHA:	20/05/2024



Foto 1: piso del aula y dirección



Foto 2. Puerta de metal



Foto 3: ampliacion de techo del corredor



Foto 4: Piso del corredor



Foto 5: Ampliacion de baño



Foto 6: Ccolocacion de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el presente formulario en las hojas.

*Eva Garcia Dubon*

Firma y sello del Presidente de la



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Eel progreso	MUNICIPIO:	sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBT. Aldea San Rafael	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea San Rafael, Sanarate, El Progreso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0013-45	FECHA:	20/05/2024



Foto 1: piso del aula y dirección



Foto 2. Puerta de metal



Foto 3: ampliacion de techo del corredor



Foto 4: Piso del corredor



Foto 5: Ampliacion de baño



Foto 6: Ccolocacion de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de las hojas.

*Eva Garcia Dikan*

Firma y sello del Presidente de la APE



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

